

Corrosion and Correction Experiences in Power Plant

Werasak Hormkrajai and Sahathep Joipradit
Electricity Generating Authority of Thailand, Thailand

กรณีศึกษา สภาพความเสียหายของ HRSG ที่พบในหม้อน้ำที่ หน่วยงานซ่อมบำรุง กฟผ. ได้ให้บริการบำรุงรักษา ทั้งนี้ลักษณะความเสียหายแบ่งเป็นประเภทได้ดังปรากฏตามแผนภูมิต้นี้ ในการนี้เป็นการนำเสนอการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ FTA Tools และแนวทางแก้ไขปรับปรุงที่ยั่งยืน เพื่อให้ Owner สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารสินทรัพย์(Asset) แบบ Plant Life Cycle Management

